
Manual do Usuário



Termômetro Infravermelho (IV) com Laser Duplo

MODELO 42570



Introdução

Parabéns pela sua compra do Termômetro Infravermelho Modelo 42570. Esse termômetro Infravermelho mede e exibe leituras de temperatura sem contato até 3992 F/2200 C (certificado para 2000 F/1100 C). A 50", os lasers duplos embutidos convergem para um ponto alvo de 1" para garantir uma mira e medição de temperatura precisas. As funções avançadas incluem uma interface USB e software para PC, tempo de resposta de 100ms, exibição de Max/Min/Ave/Diff (Max/Min/Média/Dif), emissividade ajustável e alarme Alto/Baixo. O uso apropriado e os devidos cuidados com o medidor oferecerão muitos anos de serviço confiável.


Segurança

- Tenha o máximo cuidado quando o laser estiver ligado
- Não aponte o feixe para os olhos de alguém nem deixe que o feixe atinja os olhos vindo de uma superfície refletora
- Não use o laser perto de gases explosivos nem em outras áreas potencialmente explosivas



Descrição do Termômetro

- 1. Sensor IV e apontadores Laser
- 2. Display de LCD
- 3. Botão para Baixo
- 4. Gatilho de Medição
- 5. Botão de Modo
- 6. Compartimento da bateria
- 7. Botão de Luz de fundo/Laser
- 8. Botão para Cima
- 9. Entrada de termopar de Tipo K (lateral)
- 10. Porta USB (lateral)



DISPLAY

- 1. SCAN, medição em progresso
- 2. Gráfico de barras
- 3. Apontador Laser ativo
- 4. Força bloqueada LIGADA
- 5. HOLD (Manter), última medição bloqueada no display
- Display de temperatura MÁX/MIN ou localização da memória no display
- 7. Temperatura principal no display
- 8. Alarme de limite Alto/Baixo
- 9 Conexão USB
- 10. Estado da bateria
- 11. Emissividade ou Tipo K ou valor Armazenado no display
- 12. Sonda termopar instalada
- 13. Definição de Emissividade
- Memória registrada



Instruções de Operação

Medições de Temperatura IV

- 1. Segure o medidor pelo punho e aponte para a superfície a ser medida.
- Puxe e segure o gatilho para ligar o medidor e começar o teste. "SCAN" e a leitura da temperatura surgirão no display maior. Os sub-displays superior e inferior irão indicar os valores/definições usados anteriormente.
- Solte o Gatilho e a leitura irá permanecer por cerca de 7 segundos ("HOLD" surgirá na tela LCD) após o que o medidor se desligará automaticamente. A única exceção a isso é se o modo de bloqueio (LOCK) for definido como Ligado (ON).

Opções do botão de MODO

Pressionando o gatilho ('SCAN' no display), Pressione o botão MODE para ver e deslocar através de:

MAX : Valor máximo medido
MIN: Valor mínimo medido

DIF: Diferença entre os valores Max e Min

AVG: Média dos valores medidos

LOG: O local de uma memória é exibido no display menor superior e o valor nesse local é exibido no display menor inferior. Pressione os botões ▲ ou ▼ para se deslocar

através dos vários locais

TK: Com uma sonda termopar de Tipo K conectada ao medidor, a temperatura da sonda é

exibida no display menor inferior.

Mantendo o gatilho solto (HOLD no display), Pressione o botão MODE para se deslocar e aceder ao seguinte. O item selecionado é indicado por um ícone piscando.

Dados Registrados a: (Pressione o botão ▲ ou ▼ para se deslocar através dos vários e ver)

MAX (Máximo)

MIN (Mínimo)

DIF (Diferença) **AVG** (Média)

LOG (Local)

ξ = Emissividade (**ξ**= piscando). Pressione o botão **Δ** ou **▼** para definir o valor.

Modo de bloqueio. Pressione os botões ▲ ou ▼ para selecionar ON (Ligado) ou OFF (Desligado).

(((° HL Alarme Alto Ligado (ON) ou Desligado (OFF) (H piscando). Pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar.

(((° HL Ajuste de valor de alarme Alto (H piscando e ((°). Pressione o botão ▲ ou ▼ para definir o valor.

HL•')) Alarme Baixo Ligado (ON) ou Desligado (OFF) (L piscando). Pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar.

HL•**)) Ajuste de valor de alarme Baixo (L piscando e ***)). Pressione o botão ▲ ou ▼ para definir o valor.

°C ou °F Unidades de temperatura. Pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar.

4

Apontador Laser Duplo e Botão de Luz de Fundo

Os apontadores laser duplos são concebidos para se cruzarem a uma distância de 76cm (50"). A medida do local a essa distância encontra-se a 1" de diâmetro e essa é a distância recomendada para a maioria das medições. Para ligar/desligar os lasers:

- 1. Pressione e segure o Gatilho.
- 2. Quando SCAN aparecer no display, pressione e solte o botão de luz de fundo/laser (). Ou a luz de fundo ou os apontadores laser irão mudar de estado (Ligado/Desligado). Repita a operação até que as condições pretendidas sejam definidas. O ícone de laser irá surgir na tela LCD quando a função de laser for ativada.
- O estado das funções serão armazenadas na memória e irão permanecer como a condição de padrão ao "ligar" até serem alteradas.

Função de Alarme Alto ou Baixo

Quando o limite de qualquer dos alarmes programados (alto ou baixo) é atingido, o medidor irá alertar o usuário por meio de um alarme sonoro e de um ícone piscando no display LCD. O limite do alarme é definido e a função é ativada/desativada usando o botão MODE. A definição é armazenada na memória e irá permanecer como a condição padrão ao "ligar" até esta ser alterada.

Unidades de Temperatura

As unidades de temperatura podem ser definidas para °F ou °C. A seleção é feita por meio do botão MODE.

Função de bloqueio

A função de bloqueio (LOCK) desativa a função de Desligar Automático durante o período de uso quando selecionada. A função é útil para monitorar a temperatura a longo prazo e para usar em modo de mãos livres. O medidor reverte para o desligamento automático se o gatilho for pressionado durante um rastreio com bloqueio. A seleção é feita por meio do botão MODE.

Indicador de Acima da Variação

Se a medição de temperatura exceder a variação de temperatura específica, o termômetro exibirá vários traços em lugar de uma leitura de temperatura.

Função USB

O software e o cabo fornecidos são usados para transmitir os dados de medição de IV e Tipo K para um PC por meio de USB.

Para Ligar ou Desligar a função USB:

- Com MAX, MIN, DIF, ou AVG no display, pressione o botão LIGHT/LASER (Luz/Laser) até o sinal de "USB" aparecer no canto inferior direito da tela LCD. O USB está agora ativo.
- Pressione o botão de LIGHT/LASER novamente até que "USB" desapareça. A função USB está agora desligada.

Consulte o arquivo de ajuda no software para ver detalhes operacionais.

Registrador de Dados

Armazenar Dados: O termômetro conseque armazenar até 100 pontos de dados.

Infravermelho: Para armazenar dados de uma leitura de infravermelhos.

- 1. Puxe e segure o gatilho.
- Pressione o botão MODE até que LOG apareça no canto inferior esquerdo do display; um número de local de registro será mostrado. Se nenhuma temperatura foi registrada no local LOG mostrado, irão surgir 4 tracos no canto inferior direito.
- Aponte a unidade para a área alvo que pretende registrar e pressione o botão de laser/luz de fundo. A temperatura registrada irá aparecer no canto interior direito.
- 4. Para selecionar um outro local de registro, pressione as teclas para cima e para baixo.

Chamar Dados: Para chamar dados armazenados depois de a unidade se desligar.

- Pressione o botão MODE até que LOG (registrar) apareça no canto inferior esquerdo. Um número de local será exibido por baixo de LOG, e a temperatura armazenada para esse local irá aparecer no display.
- Para mudar para outro local de registro (LOG), pressione as teclas de Para Cima e Para Baixo.

Função de Limpar Registro: Para limpar a memória,


A função de "Log clear" (Limpar registro) permite limpar rapidamente todos os pontos de dados registrados. Esta função apenas poderá ser usada quando a unidade se encontra em modo LOG (registro).

- Em modo LOG, pressione o gatilho e depois pressione o botão de seta "para baixo" até que o local "0" de LOG seja exibido. Nota: Isto apenas poderá ser feito quando o gatilho é apertado. O local "0" de LOG não pode ser acessado usando o botão de seta "para cima".
- Quando o local "0" de LOG aparecer no display, pressione e solte o botão de laser/luz de fundo e depois pressione e solte a tecla de seta para cima. Será emitido um som de alarme, e o local de registro (LOG) mudará automaticamente para "1", significando que todos os locais de dados foram apagados.

Substituição da bateria

Quando o símbolo de bateria fraca aparecer no visor, substitua a bateria do medidor (9V). O compartimento da bateria está localizado atrás do painel que envolve gatilho do medidor.

- a) Pressione o botão de libertação (1) e balance (2) a porta para fora da alça
- b) Substituir a bateria de 9V
- c) Feche a porta e imprensa na porta no ponto (3) para prender a trava com um clique.







Você, como o usuário final, está legalmente vinculado (Portaria bateria) para retornar todas as pilhas e acumuladores usados; eliminação no lixo doméstico é proibido! Você pode entregar suas baterias utilizadas / acumuladores nos pontos de recolha em sua comunidade ou sempre que as pilhas / acumuladores são vendidos!


Eliminação: Siga as determinações legais válidas em relação à eliminação do dispositivo, no final do seu ciclo de vida

Notas de Medições com IV

- O objeto sob teste deve ser maior do que o tamanho do ponto (destino) calculado pela área do diagrama de vista. (impresso na lateral do aparelho e neste guia).
- Antes de medir, n\u00e3o se esque\u00e7a de limpar as superf\u00edcies que estiverem cobertas com gelo, \u00e3leo, sujeira, etc.
- Se a superfície de um objeto for muito refletora, aplicar fita adesiva ou tinta preta na superfície a ser medida. Dê tempo para a tinta ou fita se ajustar a temperatura da superfície que está cobrindo.
- 4. As medições feitas através de superfícies transparentes tal como o vidro, não serão exatas.
- 5. Vapor, poeira, fumaça, etc, podem obscurecer as medições.
- O medidor compensa automaticamente as variações da temperatura ambiente. No entanto, pode demorar até 30 minutos para o medidor se adaptar a mudanças extremamente amplas.
- Para achar um ponto de calor, apontar o medidor fora da área de interesse, depois escanear em volta (com um movimento para cima e para baixo ou de um lado para o outro) até o ponto de calor ser localizado.

Campo de Visão

O campo de visão do medidor é 50:1. Por exemplo, se o medidor estiver a 127 cm (50 polegadas) do alvo (local), o diâmetro do alvo terá de ser superior a 2,5 cm (1 polegada). Outras distâncias são mostradas no campo do diagrama de visão. As medições devem normalmente ser feitas o mais próximo possível da distância de 1" do local. O medidor consegue medir a distâncias superiores, mas as medições poderão ser afetadas por fontes externas de luz. Além disso, a dimensão do local pode ser tão grande que engloba áreas de superfície que não se destinam a ser medidas.



Especificações

Variação	-50 a 2200°C (-58 a 3992°F)(apenas especificação típica >1000°C/1832°F)	
Resolução	0,1° < 1000°, 1° ≥ 1000°	
Precisão	-50°C a -23°C (-58°F a -10°F) -23°C a -2°C (-10°F a 28°F) -2°C a 94°C (28°F a 200°F) 94°C a 204°C (200°F a 400°F) 204°C a 426°C (400°F a 800°F) 426°C a 1000°C (800°F a 1832°F) 1000°C a 2200°C (1832 a 3992°F) Nota: A exatidão é especificada per a 28°C (64 a 82°F)	±7°C/14°F (Típica) ±4°C/8°F ±2,5°C/4.5°F ±(1,0%rdg + 1°C/2°F) ±(1,5%rdg + 1°C/2°F) ±(3%rdg +1°C/2°F) ±(5%rdg +2°C/4°F)(apenas típica) ta seguinte variação de temperatura: 18
Emissividade	0,10 a 1,00 ajustável	
Campo de Visão	D/S = Aprox. 50:1 rácio (D = distância; S = local <i>ou alvo</i>)	
Apontador Laser	Laser duplo de Classe 2 < 1mW de força; Comprimento de onda de 630 a 670nm	
Resposta espectral de IV	8 a 14 μm (comprimento de onda)	
Repetibilidade	± 0.5% de leitura ou ± 1°C/1.8°F; aquele que for maior	
Termômetro Termopar (Tipo K)		
Variação	-50 a 1370°C(-58°F a 2498°F)	
Resolução	0.1 °C(0.1°F)<1000, 1°C(1°F)>1000	
Precisão	-50 a 1000°C (-58 a 1832°F): ± 1,5% de leitura + 3°C (±5°F) 1000 a 1370°C (1832°F a 2498°F): ± 1,5% de leitura + 2°C (±3.6°F)	

Especificações Gerais

Display LCD com luz de fundo e indicadores de funções

Tempo de resposta 100 ms Indicador de acima da variação "------

Temperatura de Operação 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Umidade de Operação 10% a 90%RH operando, <80%RH armazenado.

Temperatura de Armazenagem -10 a 60°C (14 a 140°F)

Fonte de Alimentação bateria de 9V

Desligar Automático 7 segundos, com Bloqueio (LOCK) para desativar

Peso 320 g (11,3 oz.)

Dimensões 204 x 155 x 52 mm (8 x 6,1 x 2")

Direitos Autorais © 2012 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)

Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma.

www.extech.com